



BMW E 36

Tous les modèles à moteur essence

Panne de la sonde lambda

Problème :

Dysfonctionnement de la sonde lambda.

Cause :

Une connexion non étanche de la sonde lambda dans le compartiment moteur peut être en cause. L'humidité provoque une oxydation et détériore le contact entre les connecteurs.

Résolution du problème :

Remplacer le connecteur côté faisceau de câbles de la sonde lambda par un connecteur modifié. Si le connecteur de la sonde lambda est également oxydé ou la sonde lambda est usée en raison d'un kilométrage élevé, il faut aussi la remplacer.

Une gamme de sondes lambda figure dans le catalogue Hella.