



CHRYSLER PT Cruiser Tous modèles avec moteur 2,4 l jusqu'au 05/2000

Allumage du témoin moteur, enregistrement du code défaut dans la mémoire des défauts

Problème :

Le témoin moteur s'allume, le code défaut P0441 (contrôle débit système d'aspiration filtre charbon actif) est enregistré dans la mémoire des défauts.

Cause :

Le logiciel du calculateur moteur peut être en cause suite à une erreur au niveau de la programmation. Le comportement du véhicule en roulage n'en est pas affecté.

Résolution du problème :

Reprogrammer le logiciel du calculateur moteur.

Nota :

La reprogrammation du logiciel du calculateur moteur ne peut être effectuée que par un concessionnaire autorisé.

Info Véhicule