



CITROEN C3

Tous les modèles avec moteur à essence

Le moteur fonctionne par à-coups et/ou cale

Problème :

Le moteur fonctionne par à-coups et/ou cale.

Cause :

Une interruption dans le connecteur entre le capteur de vilebrequin et le câble de connexion peut être en cause suite à un verrouillage défectueux du connecteur.

Résolution du problème :

Installer une bride de fixation supplémentaire sur le connecteur pour éviter qu'il ne se déverrouille de nouveau.

La bride de fixation supplémentaire peut être obtenue chez un concessionnaire CITROEN..