



## **FIAT Panda avec moteur MPI 1,1 l (1108 cm<sup>3</sup>)**

### **Défaillance du capteur de vitesse.**

#### **Problème :**

Le capteur de vitesse situé entre la boîte de vitesses et le flexible de compteur de vitesse est défectueux.

#### **Cause :**

Une infiltration d'eau provoquée par l'endommagement ou l'absence du joint peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Si la boîte de vitesses et le flexible du compteur sont séparés, s'assurer que le joint en caoutchouc dans le vissage du flexible du compteur est conforme avant de raccorder à nouveau la boîte et le flexible.

