



LAND ROVER

Defender - véhicules du 06/1998 à 2004

Discovery II - véhicules du 01/1999 à 2004

avec moteur diesel : Td5

Le voyant moteur s'allume / le moteur n'accélère pas

Problème

Le voyant moteur s'allume sur route et le moteur n'accélère pas.

Cause

Une mauvaise connexion du capteur de position de pédale d'accélérateur sur la pédale (voir figure) peut être en cause.

Résolution du problème

Contrôler d'abord si le connecteur du capteur est bien fixé et ne peut pas être débranché. Si le problème persiste après avoir vérifié la connexion, contrôler les fusibles et vérifier le capteur de pédale à l'aide d'un schéma électrique.

