



MERCEDES-BENZ **Classe C 220 CDI (W 203)** **de 07.2002 à 03.2003** **avec moteur 611.962**

Fonctionnement incorrect du moteur

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, le filtre à carburant peut être en cause. De plus, le code défaut P1187 (capteur de pression rampe distributrice de carburant – dysfonctionnement) peut être enregistré. Dans certaines circonstances, il arrive même que de l'air soit enfermé derrière le filtre à carburant (zone basse tension du circuit de carburant) et que cela provoque le défaut.

Résolution du problème:

Monter un filtre à carburant modifié. Puis effacer la mémoire des défauts.