



## **MERCEDES BENZ**

### **Classe C (W202)**

### **CLK (W208)**

### **Classe E (W210)**

## **Tous modèles avec système d'alarme antivol**

### **Déclenchement intempestif de l'alarme sans raison manifeste.**

#### **Problème :**

L'alarme se déclenche de façon intempestive et sans raison manifeste.

#### **Cause :**

Les capteurs de surveillance habitacle infrarouges (IRS) peuvent être en cause. Le défaut survient souvent après le verrouillage du véhicule ou après un temps d'immobilisation assez long.

#### **Résolution du problème :**

Contrôler si le système d'alarme antivol présente d'autres défauts. S'il n'y a pas d'autres défauts, remplacer les capteurs de surveillance habitacle infrarouges.