



MERCEDES BENZ Classe E (W210) Tous modèles avec moteur : 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI

Le témoin de préchauffage ne s'allume pas et/ou clignote par moments lorsque le véhicule roule.

Problème :

Le témoin de préchauffage ne s'allume pas et/ou clignote par moments lorsque le véhicule roule.

Cause :

Un étage final de préchauffage défectueux peut être en cause. Le code défaut P1482 peut être enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

Résolution du problème :

Remplacer l'étage final de préchauffage.
Effacer ensuite la mémoire des défauts et vérifier le bon fonctionnement du système de préchauffage.