



NISSAN Terrano II

Tous les véhicules avec VIN

VSKxxxR20U 0277801-0325004

Dysfonctionnement du ralenti

Problème :

Mauvais fonctionnement du ralenti ou manque d'accélération ou encore allumage du témoin moteur.

Cause :

Un capteur de position de pédale d'accélérateur défectueux peut être en cause.

Résolution du problème :

Remplacer le capteur de position de pédale d'accélérateur.