



## **OPEL**

### **Astra J**

#### **Année Modèle : 2011**

### **Contrôle de panne du clignotant**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut se produire une dégradation du contrôle de défaillance des clignotants en raison d'une "erreur logicielle".

Le problème concerne le logiciel du calculateur de carrosserie (Body Control Modul – BCM). Cela peut avoir pour conséquence que le système d'information du conducteur ne détecte pas ou n'identifie pas une éventuelle défaillance des clignotants.

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème et y a remédié dans le cadre d'une action de service.

Le logiciel du BCM est ce faisant actualisé.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, modifiés dans le cadre d'une opération de service.

Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives au contrôle de panne de feux clignotants.

*Info Véhicule*