



## **OPEL Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B avec moteur: C18XE, C18XEL, X20XEV**

### **Allumage du voyant moteur et code défaut P0340 dans le calculateur.**

#### **Problème :**

Le voyant moteur s'allume et le code défaut P0340 (faisceau capteur de position arbre à cames) est enregistré dans le calculateur.

#### **Cause :**

Une mauvaise connexion entre le capteur d'arbre à cames et le connecteur peut être en cause.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer le capteur d'arbre à cames et le connecteur.

La référence Hella pour le kit de réparation (capteur et connecteur) est : 6PU 009 121-311.

