



OPEL Corsa B à partir de 1995 Code moteur X12SZ

Pas de régulation lambda

Problème :

La régulation lambda peut être défaillante sur les modèles Opel Corsa B postérieurs à 1995 et avec code moteur X12SZ.

Si l'on consulte la mémoire des défauts, on constate qu'aucun défaut n'est enregistré.

Cause :

Un câble de masse trop court au niveau de la culasse peut être en cause.

Résolution du problème :

Vérifier la mise à la masse centrale au niveau de la culasse et, si nécessaire, remplacer le câble de masse.