



INFO VÉHICULE

Opel Insignia Année modèle : 2010 - 2011

Le voyant moteur s'allume

Codes de défaut : C1221, C1222, C1223, C1224

Signification : capteurs de vitesse de roue - signal d'entrée est 0

Si les codes de défaut sont attribuables au problème susmentionné, un logiciel de calculateur moteur défectueux peut être en cause.

Selon le Constructeur, le problème peut être résolu en programmant le calculateur moteur à l'aide d'un logiciel mis à jour et aux performances optimisées.

Seul un concessionnaire autorisé est habilité à réaliser la mise à jour du logiciel.