



OPEL

Insignia

Année modèle : 2011 - 2012

avec moteur : A28NER / A28NET

avec boîte de vitesse automatique : AF40

Puissance moteur insuffisante/vitesse maximale non atteinte

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus, un logiciel moteur mal adapté peut être à l'origine du véhicule n'atteignant pas la vitesse maximale. Dans certains cas, le client peut aussi réclamer la puissance moteur.

Sont concernés les véhicules ci-dessus à partir du n° de châssis : B1000001

Le constructeur automobile a déjà identifié le problème et offre son assistance grâce à un logiciel modifié.
Le nouveau logiciel a été introduit en usine à partir de février 2012 pour les véhicules neufs.

En cas de problèmes, veuillez-vous adresser à un concessionnaire Opel.