



OPEL **Vectra C** **de 2002 à 05.2003** **Tous les modèles**

Le voyant ABS s'allume

Problème et cause:

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, une mauvaise connexion peut être en cause. Il se peut également que le moteur ne démarre pas ou que les instruments du poste de conduite ne donnent pas d'indications correctes (affichage fluctuant).

Résolution du problème:

Dans ce cas, vérifier les branchements entre le connecteur multiple du faisceau et le calculateur ABS. Certaines détériorations (broches de contact pliées, élargies, etc.) peuvent provoquer les défauts incriminés. Pour la remise en état, le constructeur propose un kit de réparation.