



OPEL

Vivaro

Année modèle : de 2007 à 2008

Dysfonctionnement de l'électronique du moteur

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un faisceau de câbles moteur défectueux peut causer des dysfonctionnements.

Le faisceau de câbles moteur peut frotter sur le boîtier en plastique du tube d'air de suralimentation et ainsi être endommagé. Cela a pour conséquence divers dysfonctionnements de l'électronique du moteur.

Les numéros de châssis suivant peuvent être concernés :

- 7 V 600002 à 8 V 627360
- 7 Y 719579 à 8 Y 725130

Pour remédier aux problèmes, contrôler, remettre en état et refixer le faisceau de câbles.

Veuillez prendre ces informations en compte dans le cadre de réclamations en ce qui concerne des dysfonctionnements/codes d'erreur de l'électronique du moteur.