



SMART City, Cabrio, Fortwo tous modèles avec moteur essence de 1998 à 2003

Le régime moteur fluctue entre 900 et 1300 tr/min

Problème :

Le régime moteur fluctue entre 900 et 1300 tr/min.

Cause :

Un contacteur de papillon et/ou un capteur de pression de tubulure d'admission encrassé peut être en cause.

Résolution du problème :

Lire la mémoire des défauts avec un appareil de diagnostic pour procéder au diagnostic des défauts. Si aucun défaut n'est enregistré, contrôler le fonctionnement du contacteur de papillon et du capteur de pression de tubulure d'admission avec la fonction "Lecture des blocs de valeurs de mesure, affichage des valeurs réelles". Si des écarts apparaissent entre les valeurs théoriques et réelles, remplacer les composants défectueux.