



INFO VÉHICULE

Volvo

S60

Moteur : cinq cylindres

Année modèle : 22/06/2010-14/05/2012

Capteur de pression d'huile défaillant

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, le capteur de pression d'huile vraisemblablement défectueux n'indique aucun message d'avertissement lorsque le niveau d'huile est faible.

Un niveau d'huile trop faible peut brusquement et sévèrement endommager le moteur, même pendant un trajet (le risque d'accident est très élevé).

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés.

Il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Le garage spécialisé effectue une mise à jour du logiciel afin d'éliminer le défaut sur les véhicules concernés.