



## **VW**

### **Crafter**

### **Année modèle : 2011**

### **Avec batterie auxiliaire**

#### **La batterie auxiliaire ne se charge pas**

Il peut résulter d'un codage défectueux du calculateur de bord, dans les véhicules nommés ci-dessus, que la batterie auxiliaire ne se charge pas.

Pour résoudre cela, le calculateur de bord doit être codé à nouveau.

Le constructeur automobile a déjà traité ce problème. Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés.

Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives à une batterie auxiliaire qui ne se charge pas.