



CITROËN

Xsara Picasso

Tous les modèles de 2005 à 2011

Le commutateur de clignotant ne revient pas automatiquement à sa position initiale.

Si ces véhicules présentent le défaut causant la non-réinitialisation automatique du commutateur de clignotant (non-réinitialisation automatique du levier de commande de clignotant), il est possible que le problème soit dû à un contacteur tournant mal monté / positionné sur le volant. Comme mesure de solution, on vérifiera que la connexion électrique du contacteur tournant sur le volant se trouve positionné sur « midi » (voir illustration). Si tel n'est pas le cas, mettre le contacteur tournant en position correcte. Remarque : le montage de l'airbag du contacteur tournant ne doit être effectué que par du personnel spécialisé et qualifié.



