



HONDA Civic 1995 - 2001

Panne et/ou infiltration d'eau dans la zone du plafonnier

Problème :

Le plafonnier est défaillant et/ou de l'eau s'est infiltrée dans la zone du plafonnier.

Cause :

Un joint non étanche au niveau de l'antenne de toit peut être en cause. Un couple de serrage trop élevé de la vis de fixation provoque l'endommagement du joint au-dessous du pied de l'antenne et cause les défauts mentionnés ci-dessus.

Résolution du problème :

Remplacer le joint.

Lors du montage, veiller à ce que la vis de fixation ne soit pas serrée de manière excessive.

