



MERCEDES BENZ

Classe V (Typ 638)

Tous modèles

Infiltration d'eau dans les feux arrière

Problème :

Infiltration d'eau à l'arrière du véhicule.

Cause :

Un faisceau de câbles coincé au niveau des feux arrière peut être en cause.

Résolution du problème :

Déposer le feu arrière concerné et poser correctement le faisceau de câbles. Pour garantir une étanchéité parfaite du feu arrière, poser un joint neuf avant le remontage.