



MERCEDES W124, W129, W140, W202 avec éclairage diurne de série

L'éclairage diurne ne peut être éteint

Problème :

Après l'arrêt du moteur, l'éclairage diurne reste allumé.

Cause :

Un calculateur d'éclairage diurne défectueux peut être en cause.

Sont en particulier concernés les véhicules avec les numéros de châssis suivants :

WDB 124 XXX X C de 179243 à 187935

WDB 124 XXX X F de 303037 à 304985

WDB 129 XXX X F de 109653 à 110888

WDB 140 XXX X A 221306 à 225967

WDB 202 XXX X F de 149781 à 161884

Info véhicule