



OPEL Corsa B jusqu'en 1993 **Tigra jusqu'en 1995** **Astra F jusqu'en 1992** **Vectra B jusqu'en 1996** **Calibra jusqu'en 1990** **Omega B jusqu'en 1994**

Le commutateur de clignotant ne revient pas automatiquement en position neutre.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le commutateur de clignotant ne revient pas automatiquement en position neutre, bien qu'il fonctionne normalement, cela peut s'expliquer de la manière suivante.

Le commutateur de clignotant n'est pas ancré correctement, ou seulement d'un seul côté, dans la colonne de direction.

Pour résoudre ce problème, déposer l'habillage de la colonne de direction et ancrer correctement le commutateur.

Dans ce cas, il est inutile de remplacer le commutateur.

