## Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt Q3 / 2013

## RENAULT Clio 2, 1,5D dCi Moteur : K9K 704 Année Modèle : de 2001 à 2006

## Les feux de croisement ne fonctionnent pas Faux-contact du relais

Si les feux de croisement sont tombés en panne sur les véhicules cités ci-dessus, ceci peut être dû à un positionnement erroné du relais des feux de croisement dans le socle de connexion. Le relais se trouvant au niveau des pieds du passager, sous la boîte à gants, le défaut peut avoir été causé par un « contact avec les pieds » de ce dernier. Dans ce cas, on vérifiera la position, la fixation et le contact enfichable du relais et, le cas échéant, on procèdera à sa réparation.

Il est également recommandé d'assurer la fixation du relais dans le socle du relais à l'aide d'un faisceau de câbles.

l'éhicule

Imfo

