



VW Lupo

Impossibilité d'éteindre les feux de route.

Problème :

Les feux de route ne peuvent pas être éteints.

Cause :

Le commutateur de clignotant peut être en cause. Des efforts d'actionnement trop importants provoquent un endommagement des contacts des feux de route dans le commutateur de clignotant. Ces contacts se déforment et il devient impossible d'éteindre les feux de route.

Résolution du problème :

Remplacer le commutateur de clignotant.

Depuis septembre 1999, des commutateurs de clignotant modifiés ont été introduits en production.