



Audi A2 ***Tutti i veicoli con motore da 1.4 l***

La spia dell'alternatore si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere il regolatore dell'alternatore.

In determinate condizioni la cinghia Poly V può portare a sovraccarichi statici che possono provocare erroneamente l'accensione della spia.

In questo caso si deve sostituire il regolatore dell'alternatore (codice Hella: 5DR 009 728-001).