



Audi

Data di costruzione: 1997-2003

Interruzioni o scricchiolii nella riproduzione dei CD

Se su questi veicoli, durante la riproduzione di CD originali, si verificano interruzioni o scricchiolii, la causa può essere la protezione anticopiatura del CD.

Dal 2002 i costruttori di CD hanno intensificato la produzione di CD con protezione copie antipirateria.

La protezione copia antipirateria viola lo standard industriale per CD musicali del 1982 ("Red Book").

Quanto più un lettore CD è strettamente conforme a questo standard, tanto maggiore è il numero di problemi che si verificano durante la riproduzione di CD originali con protezione contro le copie antipirateria.

Le interruzioni o gli scricchiolii si verificano dopo alcuni secondi dalla riproduzione di ogni canzone.

In caso di reclamo si deve provare a riprodurre un CD privo di protezione anticopiatura.

Se tutto funziona regolarmente, spiegare al cliente che il lettore CD è conforme a tutte le norme tecniche e che il disturbo non è causato da problemi tecnici o da malfunzionamento.

A causa delle restituzioni in massa di CD con protezione anticopiatura, in Gran Bretagna questo tipo di protezione è stato eliminato dal mercato.

Il problema descritto può interessare senza dubbio anche dispositivi di altri costruttori automobilistici.

Tenerne conto prima di sostituire il lettore CD.