



## ***BMW E 36*** ***Tutti i modelli Compact e Touring***

### **Dato errato sull'adesivo nella scatola portafusibili.**

Su questi veicoli è possibile che sull'adesivo nella scatola portafusibili sia stata riportata una potenza errata per il fusibile N. 3 (impianto lavafari, tergilunotto).

È necessario un fusibile 30A, ma è indicato solo un fusibile 15A.

Se per errore è stato inserito solo un fusibile 15A, questo lavora al limite con tutti gli utilizzatori attivi e rischia di bruciare.

In caso di riparazione inserire un fusibile 30A e correggere con un pennarello indelebile l'indicazione per il fusibile N. 3 sull'adesivo nella scatola portafusibili.