



BMW E39 Anno di costruzione prima di 02/1996

La strumentazione multifunzione talvolta si blocca.

Se su questi veicoli viene segnalato che talvolta la strumentazione multifunzione si blocca, una possibile causa è un cattivo contatto a massa. Per eliminare il guasto, controllare l'alimentazione elettrica e il collegamento a massa. Il guasto si è verificato sul collegamento a massa della strumentazione multifunzione. Il punto di massa interessato si trova sul pavimento nel vano gambe anteriore destro (figura).

