



Daewoo

Matiz (KLYA)

Data di costruzione: 1998 - 2000

Il motore risponde in modo insufficiente al comando dell'acceleratore/ il motore si spegne

Su questi veicoli un cavo di accensione ad alta tensione disposto in modo non corretto può far sì che il motore si spenga o che risponda in modo insufficiente al comando dell'acceleratore.

Nell'ambito delle operazioni di controllo può accadere che il cavo di accensione ad alta tensione sia disposto in modo da venire a contatto con il galoppino della fune comando gas, pregiudicandone il funzionamento o danneggiandosi.

Se viene messo in luce questo inconveniente, controllare se il cavo di accensione è danneggiato ed eventualmente sostituirlo; inoltre deve essere disposto e fissato in modo da non venire a contatto con il galoppino della fune comando gas.