



Daewoo Nubira (J190)

Anno di produzione: 1999-2001

Pericolo di cortocircuito sul cavo batteria

Nei suddetti veicoli il cablaggio dalla batteria può trovarsi a contatto con la fascetta del tubo flessibile del radiatore e, per effetto del continuo sfregamento, provocare un cortocircuito. Bisogna controllare il punto o i punti di sfregamento del cavo ed eventualmente ripristinare l'isolamento.

Il cavo dovrà essere fissato e accomodato in modo tale che non sia più possibile un contatto con la fascetta stringitubo del radiatore.

Ruotare eventualmente la fascetta in modo da renderla innocua ed evitare successivi eventuali sfregamenti con il cablaggio elettrico.