



# BOLLETTINO

---

## Ford

## C-Max

### Data di costruzione: 01/2007 – 09/2010

#### **Surriscaldamento degli ugelli di lavaggio**

Sul suddetto veicolo è possibile che gli ugelli di lavaggio si surriscaldino.

Se gli elementi riscaldanti non sono correttamente sigillati, acqua o sale antigelo possono penetrare negli ugelli di lavaggio.

Questo spesso provoca la corrosione e il surriscaldamento degli ugelli di lavaggio. Di conseguenza possono penetrare odori e si può sviluppare del fumo.

L'officina specializza monta sui veicoli interessati ugelli di lavaggio nuovi e modificati (con protezione integrata).

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.

