



Isuzu Trooper Tutti i veicoli con cambio manuale Data di costruzione da 1998 a 2003

Accensione della spia guasto motore

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un interruttore di cambio in folle difettoso.

È inoltre possibile leggere i codici di guasto P0301, P0302, P0303 e P0304 (mancate accensioni sui singoli cilindri). In questo caso si deve controllare l'interruttore mediante il tester diagnostico. Si può inoltre eseguire una misurazione della resistenza mediante un multimetro. In caso di interruzione interna la resistenza diventa infinita.

