



## **Mercedes Benz Classe C (W203) Tutti i modelli Con motore 111 e 112**

### **Ticchettii nell'abitacolo.**

Se su questi veicoli vengono segnalati ticchettii nell'abitacolo, è possibile che siano dovuti alla valvola temporizzata del sistema di tenuta vapore carburante. I rumori vengono trasmessi alla carrozzeria dal supporto della valvola, in cui sono agganciati i condotti.

Per eliminare il guasto, occorre sostituire le graffe di montaggio dei condotti.

Le graffe di ricambio necessarie possono essere acquistate tramite l'officina autorizzata locale.

Per i veicoli con data di costruzione successiva a luglio 2001 le graffe modificate sono montate in fabbrica.



Graffa di montaggio

Valvola temporizzata