



Mercedes Benz Classe E (W 210) Veicoli con cambio manuale

Rumori provenienti dalla zona del tunnel della trasmissione.

Se su questi veicoli vengono segnalati dei ronzii provenienti dalla zona del tunnel della trasmissione, la causa potrebbe essere la vibrazione delle aste d'innesto.

A determinati regimi o condizioni di marcia, è possibile che la vibrazione delle aste d'innesto sia così forte da provocare questi ronzii.

Per eliminare il guasto, si devono montare delle rondelle elastiche supplementari sul collegamento tra la leva di rinvio del cambio e le aste d'innesto.