



## ***Mini (R50, R53)*** ***Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S***

### **Rumore dall'ABS/ASC/DSC**

Su questi veicoli talvolta si percepisce un rumore per pochissimo tempo quando si raggiunge una velocità di circa 15 km/h dopo l'avvio del motore.

Questo rumore sembra provenire dalla parte posteriore del rivestimento del cruscotto.

Il rumore si ripresenta ogni volta che si raggiunge la velocità sopra menzionata dopo ogni avvio del motore.

Questo disturbo si presenta quando l'unità ABS/ASC/DSC effettua la propria autodiagnosi.

L'intensità del rumore può variare da veicolo a veicolo.

Controllare che i condotti dei freni (in particolare nella zona del motorino tergitristallo) non tocchino la carrozzeria in quanto questo potrebbe provocare un aumento del rumore.