



Ford Mondeo, costruite tra 05.95 e 04.98

Motorino del ventilatore non funzionante nelle posizioni 1, 2 e 3 dell'interruttore e/o odore di plastica fusa dal vano gambe anteriore destro.

Soluzione dei problemi:

Sostituire il connettore con il fascio cavi che va dall'interruttore ventola alla resistenza del motorino ventola e la resistenza.

1. Smontare la resistenza del motore ventola
2. Smontare il connettore con il fascio cavi che va dall'interruttore ventola alla resistenza del motore ventola
3. Montare il nuovo connettore modificato e il fascio cavi
4. Montare la nuova resistenza del motore ventola
5. Effettuare il controllo della funzionalità