



## **Opel Astra H Data di costruzione: 2004 - 2010**

### **Malfunzionamento dell'avvisatore acustico**

A causa di un difetto nel modulo elettronico del piantone sterzo, nei suddetti veicoli può verificarsi il guasto dell'avvisatore acustico.

Il guasto si verifica spesso dopo aver percorso un tragitto lungo con luci accese. Un contatto debole nel modulo del piantone sterzo può compromettere il funzionamento dell'avvisatore acustico.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Quando si esegue un intervento di assistenza si controllano i veicoli e eventualmente viene eseguito un nuovo software. Infine viene incollato un bollino blu sul retro del volante.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative all'avvisatore acustico.