



Opel Corsa B, Combo, Tigra Data di costruzione 1995 – 2000 con motore a benzina da 1,4 l + 1,6l e motore diesel da 1,5 l + 1,7 l

Indicatore di temperatura nella zona rossa.

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore di temperatura è salito fino alla zona rossa, è possibile che si sia verificata una perdita di acqua di raffreddamento nella zona del termocontatto sul radiatore.

La perdita di acqua di raffreddamento si riconosce dalle gocce sul termocontatto o dalle tracce di acqua asciugata sul radiatore.

Per eliminare il problema, sostituire l'anello di tenuta in rame del termocontatto con un anello in metallo e lo spessore in gomma.