



Opel Sintra, dalla data di produzione 1997 con motore 2,2l

Cattivo funzionamento del motore, rumori, vibrazioni, minimo oscillante e mancanza di potenza.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha una cattiva prestazione (genera rumori e vibrazioni insoliti, ha un minimo oscillante e scarsa potenza) la causa può essere una guarnizione della valvola di ricircolo gas di scarico difettosa o montata in modo errato.

Per eliminare il guasto, controllare la guarnizione della valvola ed eventualmente sostituirla.