



## **OPEL** **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Codice motore** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

***Tutti i veicoli con generatore Bosch a partire dall'anno di costruzione 2007***

### **Rumori nella zona della cinghia Poly-V** **Scaricamento della batteria**

**Problema:**

Forte rumorosità nella zona della cinghia Poly-V con possibile contemporaneo scaricamento della batteria.

**Possibile causa:**

Difetto di funzionamento del pignone del generatore.

**Risoluzione del problema:**

Controllare ed eventualmente sostituire il generatore.

Per la sostituzione del pignone del generatore è necessario un utensile speciale (KM-6372).

