



Peugeot 406 + 607

Data di costruzione: 11.1999 - 09.2003

Motore: HDI da 2,0 litri + HDI da 2,2 litri

Veicoli senza EOBD

Difficoltà d'avviamento / relè di preriscaldamento

Su questi veicoli si possono avere difficoltà all'avviamento. Può capitare infatti che il motore a volte non si avvii.

La causa può essere un relè di preriscaldamento difettoso (figura). Se viene segnalato questo problema si deve controllare e se necessario sostituire il relè. Codice ricambi Hella: 4RV 008 188-381.

Il costruttore del veicolo ha informato tutti i proprietari dei veicoli in questione e li ha invitati a sottoporre i veicoli a un controllo presso un'officina autorizzata. Ovviamente in giro vi sono ancora dei veicoli che, per diversi motivi, non sono ancora stati controllati o modificati.

Tenere presenti questi elementi in caso di reclami legati all'avviamento del veicolo.





© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	16/11/07	2-2
-------------------------------------	----------	-----