



Saab 9-5 **Con motore B205E (150 CV) o B235E** **(170 CV)**

Tempo di avviamento del motore lungo.

Se su questi veicoli viene segnalato un tempo lungo di rinvenimento del motore prima di avviarlo, potrebbe essere a causa delle candele.

In caso di reclamo o per l'esecuzione di un intervento di manutenzione, le candele devono essere sostituite con quelle di tipo BCPR6ES.

Con questo tipo di candele si riduce il tempo di rinvenimento.