



Seat Ibiza, Cordoba Model Year: 2008

Malfunzionamento degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Su alcuni di questi veicoli dotati di specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente è possibile che le funzioni del comando dello specchietto retrovisore esterno non vengono eseguite correttamente.

Nota:

Una possibile causa del malfunzionamento è il relè del comando dello specchietto retrovisore esterno. Sui veicoli interessati, sostituire il relè del comando dello specchietto retrovisore esterno.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e, se necessario, si sostituisce il relè.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative al malfunzionamento degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.