



# BOLLETTINO

---

## **Subaru Outback**

**Data di costruzione: 2001 – 2003**

## **Forester**

**Data di costruzione: 2003 – 2004**

### **Improvvisa accelerazione del minimo.**

Se su questi veicoli viene segnalato un minimo accelerato, una possibile causa è un difetto nel servomotore del Tempomat.

È possibile che il cavo di comando, che va dal servomotore del Tempomat alla valvola a farfalla, si sia staccato dalla guida. La conseguenza può essere un'accelerazione del minimo.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.

Nelle officine specializzate il cavo di comando interessato viene fissato con un'altra graffetta di guida in modo da evitarne lo stacco.

Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.