



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (Motore M50)

Cavo della sonda Lambda difettoso

Su questi veicoli, se il cavo della sonda Lambda è troppo teso, si può logorare o strappare.

Durante la sostituzione della sonda far fare al cavo un cappio di 360° tra la graffetta del cavo e la sonda come protezione antistrappo.

Le sonde adatte per la sostituzione (figura) sono disponibili nel programma delle sonde Lambda Hella.

