



## ***BMW E 36***

### ***Tutti i modelli con motore a benzina***

#### **Guasto della sonda lambda.**

Se su questi veicoli viene segnalato un cattivo funzionamento della sonda lambda, una possibile causa può essere un connettore non a tenuta della sonda lambda nel vano motore.

L'infiltrazione di umidità provoca ossidazione e cattivo contatto all'interno del connettore. Per eliminare il guasto, sostituire il connettore della sonda lambda lato fascio cavi con un connettore modificato. Se il connettore è ossidato o se la sonda lambda è invecchiata a causa di un alto chilometraggio, sostituire anche la sonda.

Nel catalogo Hella sono riportati i vari tipi di sonda lambda.