



## **BMW E39 Touring (Station Wagon)**

### **Malfunzionamento del tergilunotto.**

Il tergilunotto di queste vetture può presentare degli inconvenienti elencati di seguito:

1. Se si avvia il motore con il tergilunotto attivo, la spazzola tergicristallo rimane immobile sul vetro e non può essere azionata per circa 10 minuti.
2. Azionando l'impianto tergilunotto, la spazzola non si muove oppure effettua una sola corsa e poi si arresta.

Dopo aver disattivato e riattivato l'accensione del veicolo, la spazzola tergicristallo funziona nuovamente.

La possibile causa di questo inconveniente è un modulo motore del tergilunotto difettoso.

Questo modulo si trova sotto allo stesso lunotto (figura).

Per l'eliminazione del problema è necessario montare un nuovo motore del tergilunotto.



Motore del tergilunotto con modulo