Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

19/03/07

1-1

Chrysler PT Cruiser Tutti i modelli con motore da 2,4 litri Data di costruzione fino a 05/2000

La spia motore si accende, codice di guasto nella memoria guasti

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende e nella memoria guasti viene registrato il codice P0441 (controllo portata nel sistema di aspirazione del filtro ai carboni attivi), la causa potrebbe essere un errore software nella centralina motore. Il comportamento di marcia del veicolo non subisce le conseguenze di questo guasto.

Per eliminare il guasto, aggiornare il software della centralina motore.

Nota

L'aggiornamento del software della centralina motore può essere effettuato soltanto da un concessionario autorizzato.

